广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司
2024年03月13日确认图纸
审图 机构名称：深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19014
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程；一类 市政基础设施（给水工程、道路、桥梁、隧道、公共交通、轨道交通、风景园林）工程
有效期至：2026年09月19日
2024年03月14日完成审查

建筑 结构 电气 通讯 给排水工艺 自控

N

保护现状DN400雨水管1处（方案一）
保护现状DN50通信管1处（方案四）
保护现状DN50电力管1处（方案四）
保护现状100×200电力管1处（方案四）
保护现状DN300给水管1处（方案一）
接驳现状供水管
管径DN800
X=2525696.917
Y=38471237.537
JQC22 9.079 S:8.334 N,W:8.349
JQA1 9.072 7.638
JQA2 9.071 7.640
X=2525698.484
Y=38471239.691
DN300、22.5°+11.25°水平弯头（球墨铸铁）
DN300盘承短管（球墨铸铁）
DN300盘插短管（球墨铸铁）
DN300法兰（PE）
设支墩
套管管径为DN400
拖拉管施工
DN300、11.25°水平弯头（钢）
X=2525700.032
Y=38471284.371
JQA3 10.250 7.650
DN300×200、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN300盘插短管（球墨铸铁）
DN300×200异径管（球墨铸铁）
设支墩
X=2525706.237
Y=38471293.993
JQA5 10.390 9.051
DN300、90°水平弯头（钢）
DN300法兰（钢）
DN300盘承短管（球墨铸铁）
设支墩
X=2525687.881
Y=38471319.169
JQA7 10.559 9.060
X=2525685.290
Y=38471322.683
JQA8 10.501 9.054
DN200×80、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN80法兰（PE）
DN80×50异径管（PE）
X=2525674.957
Y=38471335.656
JQA10 10.539 9.051
X=2525680.747
Y=38471327.929
设支墩
JQASB9 10.526 9.052
DN200流量计井
保护现状DN200电力管1处（方案四）
破除修复现状400×400雨水方沟1处（大样图A）
X=2525683.134
Y=38471342.415
JQA201 10.537 9.470
DN200、11.25°水平弯头（球墨铸铁）
设支墩
X=2525670.067
Y=38471341.721
JQA11 10.565 9.047
保护现状DN400污水管2处（方案一）
保护现状DN100通信管1处（方案四）
保护现状DN300污水管1处（方案一）
保护现状DN300雨水管1处（方案一）
保护现状DN200电力管1处（方案四）
保护现状DN100通信管2处（方案四）
保护现状DN400污水管1处（方案一）
保护现状DN100通信管1处（方案四）
保护现状DN300污水管1处（方案一）
DN200盘承短管（球墨铸铁）
DN200法兰（钢）
DN200×150、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN200盘插短管（球墨铸铁）
DN200、11.25°+22.5°水平弯头（球墨铸铁）
DN200盘承短管（球墨铸铁）
设支墩
X=2525678.991
Y=38471443.224
10.486 8.998
JQA19
破除修复现状800×500雨水方沟1处（大样图A）
保护现状200×100雨水管1处（方案一）
保护现状DN400污水管2处（方案一）
保护现状DN100通信管1处（方案四）
保护现状DN300雨水管1处（方案一）
保护现状DN200电力管1处（方案四）
保护现状DN100通信管2处（方案四）
保护现状DN400污水管1处（方案一）
保护现状DN100通信管1处（方案四）
保护现状DN300污水管1处（方案一）
X=2525667.818
Y=38471365.907
10.460 9.432
JQA192
X=2525668.678
Y=38471366.740
10.458 9.600
JQA196
保护现状DN400污水管1处（方案一）
X=2525667.086
Y=38471369.266
10.405 9.351
JQA190
DN200-36
DN200-20
10.351 9.012
JQA17
X=2525672.806
Y=38471412.168
JQA18 10.507 9.000
X=2525678.270
Y=38471440.312
DN200-29
DN200法兰（钢）
DN200盘承短管（球墨铸铁）
DN200×80、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN80法兰（PE）
DN80×50异径管（PE）
设支墩
DN200×80、双承单盘三通（球墨铸铁）
DN80法兰（PE）
DN80×50异径管（PE）
设支墩
保护现状DN400污水管1处（方案一）
保护现状DN600雨水管1处（方案一）
DN50闸阀及闸阀井
X=2525618.645
Y=38471399.689
9.350 8.539
JQBFM227
X=2525604.431
Y=38471411.206
9.012 7.588
JQB8
DN200盘承短管（球墨铸铁）
DN200法兰（钢）
保护现状DN400污水管1处（方案一）
DN200盘承短管（球墨铸铁）
DN200法兰（钢）
X=2525590.918
Y=38471425.765
8.890 7.571
JQB10
破除修复现状
X=252557
Y=384714
8.878 7.554
JQB
8.833 7.549
保护现状DN400污水管2处（方案一）
X=2525557.038
Y=38471443.924
8.408 7.536
JQB211 8.525 7.714
DN200-23
DN200-37
DN200-18
DN200-8
DN200-12
DN200-17
DN200-6
DN200-4
DN200-15
DN300-14
DN300-16
DN300-3
DN200-21
DN200-19
DN200-29
DN200-47
DN200-39
DN200-24
DN200-22
DN200-27
DN200-25
DN200-31
DN200-33
DN200-35
DN200-32
DN200-30
DN200-28
DN200-26
DN200-34
DN200-38
DN200-40
DN200-41
DN200-42
DN200-43
DN200-44
DN200-45
DN200-46
DN200-48
DN200-49
DN200-50
DN200-51
DN200-52
DN200-53
DN200-54
DN200-55
DN200-56
DN200-57
DN200-58
DN200-59
DN200-60
DN200-61
DN200-62
DN200-63
DN200-64
DN200-65
DN200-66
DN200-67
DN200-68
DN200-69
DN200-70
DN200-71
DN200-72
DN200-73
DN200-74
DN200-75
DN200-76
DN200-77
DN200-78
DN200-79
DN200-80
DN200-81
DN200-82
DN200-83
DN200-84
DN200-85
DN200-86
DN200-87